



Angegebene Wellentoleranzen müssen eingehalten werden.

Die Teilungstrommel ist mit allen vorgesehenen Schrauben und Scheiben zu befestigen.  
Die Schrauben sind abwechselnd, kreuzweise mit dem angegebenen Anzugsdrehmoment  
festzuschrauben und gegen unbeabsichtigtes Lösen zu sichern.

Nur dann gelten die für die Teilungstrommeln spezifizierten Drehzahlwerte.

*The specified shaft tolerances must be complied with.*

*The grating drum is to be fastened with all provided screws and washers.*

*The screws must be tightened alternatingly (crosswise) with the tightening torque,  
and secured against unintentional loosening.*

*Only then are the speed values specified for the scale drums valid.*

Les tolérances indiquées pour l'arbre doivent être respectées.

Le tambour gradué doit être fixé à l'aide de toutes les vis et rondelles prévues à cet effet.  
Les vis doivent être serrées alternativement, en croix, en utilisant le couple de serrage spécifié  
et sécurisées pour ne pas être desserrées malencontreusement. Les valeurs de vitesse de  
rotation spécifiées pour les tambours gradués ne sont valables qu'à cette condition.

*Le tolleranze di montaggio devono essere rispettate.*

*Fissare il tamburo graduato con tutte le viti e le rondelle previste.*

*Le viti sono da stringere alternativamente a croce con chiave dinamometrica e da  
assicurare contro il rischio di allentamento.*


*Solo rispettando questi valori, Vale la velocità specificata per il tamburo.*

Las tolerancias de eje indicadas deben ser respetadas.


El tambor graduado debe ser fijado con todos los tornillos y arandelas previstos para ello.

Fijar los tornillos alternativamente en cruz con el par de apriete y asegurarlos para que no  
se suelten involuntariamente.

Serán sólo válidos los valores de velocidad especificados para los tambores graduados.



Dauerfestigkeit ( $10^7$  Lastwechsel) nach FKM-Richtlinie  
*Fatigue strength ( $10^7$  load changes) according to the FKM Guideline*  
Tenue à la durée (variations de charge  $10^7$ ) selon directive FKM  
*Resistenza alla fatica ( $10^7$  cambi di carico) secondo la direttiva FKM*  
Resistencia a la fatiga ( $10^7$  variación de carga) según directiva alemana FKM



Maximale Fremdfelder bei Lagerung und Einbau < 25 mT.

*Maximum external fields during storage and mounting < 25 mT.*

Champs parasites max. pour stockage et montage < 25 mT.

*Massimo campo magnetico esterno durante montaggio e centraggio < 25 mT.*

Campos magnéticos máximos en almacenamiento y montaje < 25 mT.



Id.Nr. 390 925-xx

Montageanleitung  
*Mounting Instructions*  
Instructions de montage  
*Istruzioni di montaggio*  
Instrucciones de montaje

## Teilungstrommel ERM 200 *Grating drum ERM 200* Tambour gradué ERM 200 *Tamburo graduato ERM 200* *Tambor graduado ERM 200*

6/2006

### DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

**83301 Traunreut, Germany**

✉ +49 (86 69) 31-0

✉ +49 (86 69) 50 61

E-Mail: info@heidenhain.de

**Technical support** ✉ +49 (86 69) 31-10 00

**Measuring systems** ✉ +49 (86 69) 31-31 04

E-Mail: service.ms-support@heidenhain.de

**TNC support** ✉ +49 (86 69) 31-31 01

E-Mail: service.nc-support@heidenhain.de

**NC programming** ✉ +49 (86 69) 31-31 03

E-Mail: service.nc-pgm@heidenhain.de

**PLC programming** ✉ +49 (86 69) 31-31 02

E-Mail: service.plc@heidenhain.de

**Lathe controls** ✉ +49 (7 11) 95 28 03-0

E-Mail: service.hsf@heidenhain.de

[www.heidenhain.de](http://www.heidenhain.de)






Ve 03

527 528-94 - 50 · 6/2006 · E · Printed in Germany · Änderungen vorbehalten

Subject to change without notice · Sous réserve de modifications · Con riserva di modifiche · Sujeto a modificaciones



# ERM 200



	D <sub>1</sub>	W	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	K	G	n ≤
<b>A01</b>	$\varnothing 40$ 0/-0.007	$\varnothing 40$ +0.009/+0.002	$\varnothing 50$	$\varnothing 75.44$	$\varnothing 5.2$	6x M6	19 000 min <sup>-1</sup>
<b>A02</b>	$\varnothing 80$ 0/-0.008	$\varnothing 80$ +0.010/+0.002	$\varnothing 95$	$\varnothing 128.75$	$\varnothing 5.2$	6x M6	13 000 min <sup>-1</sup>
<b>A03</b>	$\varnothing 120$ 0/-0.010	$\varnothing 120$ +0.013/+0.003	$\varnothing 135$	$\varnothing 150.88$	$\varnothing 5.2$	6x M6	10 500 min <sup>-1</sup>
<b>A04</b>	$\varnothing 180$ 0/-0.012	$\varnothing 180$ +0.015/+0.003	$\varnothing 195$	$\varnothing 257.50$	$\varnothing 5.2$	6x M6	6 000 min <sup>-1</sup>
<b>A05</b>	$\varnothing 70$ 0/-0.008	$\varnothing 70$ +0.010/+0.002	$\varnothing 85$	$\varnothing 113.16$	$\varnothing 5.2$	6x M6	14 500 min <sup>-1</sup>
<b>A06</b>	$\varnothing 80$ 0/-0.008	$\varnothing 80$ +0.010/+0.002	$\varnothing 95$	$\varnothing 150.88$	$\varnothing 5.2$	6x M6	11 000 min <sup>-1</sup>
<b>A07</b>	$\varnothing 105$ 0/-0.010	$\varnothing 105$ +0.013/+0.003	$\varnothing 120$	$\varnothing 150.88$	$\varnothing 5.2$	6x M6	10 500 min <sup>-1</sup>
<b>A08</b>	$\varnothing 220$ 0/-0.014	$\varnothing 220$ +0.018/+0.004	$\varnothing 235$	$\varnothing 257.50$	$\varnothing 5.2$	6x M6	6 000 min <sup>-1</sup>
<b>A09</b>	$\varnothing 110$ 0/-0.010	$\varnothing 110$ +0.013/+0.003	$\varnothing 152$	$\varnothing 257.50$	$\varnothing 5.2$	6x M6	7 500 min <sup>-1</sup>
<b>A10</b>	$\varnothing 80$ 0/-0.008	$\varnothing 80$ +0.010/+0.002	$\varnothing 95$	$\varnothing 128.75$	/	6x $\varnothing 6.6$	12 000 min <sup>-1</sup>
<b>A11</b>	$\varnothing 60$ 0/-0.008	$\varnothing 60$ +0.010/+0.002	$\varnothing 75$	$\varnothing 128.75$	$\varnothing 5.2$	6x M6	13 000 min <sup>-1</sup>
<b>A12</b>	$\varnothing 130$ 0/-0.012	$\varnothing 130$ +0.015/+0.003	$\varnothing 145$	$\varnothing 176.03$	$\varnothing 5.2$	6x M6	9 000 min <sup>-1</sup>
<b>A14</b>	$\varnothing 95$ 0/-0.010	$\varnothing 95$ +0.013/+0.003	$\varnothing 110$	$\varnothing 128.75$	$\varnothing 5.2$	6x M6	12 500 min <sup>-1</sup>
<b>A15</b>	$\varnothing 65$ 0/-0.008	$\varnothing 65$ +0.010/+0.002	$\varnothing 80$	$\varnothing 128.75$	$\varnothing 5.2$	6x M6	13 000 min <sup>-1</sup>
<b>A16</b>	$\varnothing 90$ 0/-0.010	$\varnothing 90$ +0.013/+0.003	$\varnothing 105$	$\varnothing 128.75$	$\varnothing 5.2$	6x M6	12 500 min <sup>-1</sup>
<b>A17</b>	$\varnothing 295$ 0/-0.016	$\varnothing 295$ +0.020/+0.004	$\varnothing 310$	$\varnothing 326.90$	$\varnothing 5.2$	6x M6	4 500 min <sup>-1</sup>
<b>A18</b>	$\varnothing 110$ 0/-0.010	$\varnothing 110$ +0.013/+0.003	$\varnothing 125$	$\varnothing 150.88$	$\varnothing 5.2$	6x M6	10 500 min <sup>-1</sup>
<b>A19</b>	$\varnothing 140$ 0/-0.012	$\varnothing 140$ +0.015/+0.003	$\varnothing 155$	$\varnothing 257.50$	$\varnothing 5.2$	6x M6	6 500 min <sup>-1</sup>
<b>A20</b>	$\varnothing 95$ 0/-0.010	$\varnothing 95$ +0.013/+0.003	$\varnothing 110$	$\varnothing 150.88$	$\varnothing 5.2$	6x M6	11 000 min <sup>-1</sup>
<b>A21</b>	$\varnothing 70$ 0/-0.008	$\varnothing 70$ +0.010/+0.002	$\varnothing 95$	$\varnothing 128.75$	$\varnothing 5.2$	6x M6	14 000 min <sup>-1</sup>
<b>A22</b>	$\varnothing 40$ 0/-0.007	$\varnothing 40$ +0.009/+0.002	$\varnothing 50$	$\varnothing 75.44$	/	12x $\varnothing 5.2$	19 000 min <sup>-1</sup>
<b>A23</b>	$\varnothing 120$ 0/-0.010	$\varnothing 120$ +0.013/+0.003	$\varnothing 135$	$\varnothing 257.50$	$\varnothing 5.2$	6x M6	6 500 min <sup>-1</sup>
<b>A25</b>	$\varnothing 450$ 0/-0.018	$\varnothing 450$ +0.025/+0.005	$\varnothing 465$	$\varnothing 484.07$	$\varnothing 5.2$	6x M6	3 000 min <sup>-1</sup>
<b>A26</b>	$\varnothing 55$ 0/-0.008	$\varnothing 55$ +0.010/+0.002	$\varnothing 70$	$\varnothing 90.53$	$\varnothing 5.2$	6x M6	18 500 min <sup>-1</sup>
<b>A27</b>	$\varnothing 40$ 0/-0.007	$\varnothing 40$ +0.009/+0.002	/	$\varnothing 64.37$	/	/	42 000 min <sup>-1</sup>
<b>A28</b>	$\varnothing 200$ 0/-0.014	$\varnothing 200$ +0.018/+0.004	$\varnothing 215$	$\varnothing 257.50$	$\varnothing 5.2$	6x M6	6 000 min <sup>-1</sup>
<b>A29</b>	$\varnothing 70$ 0/-0.008	$\varnothing 70$ +0.010/+0.002	$\varnothing 85$	$\varnothing 150.88$	$\varnothing 5.2$	6x M6	11 000 min <sup>-1</sup>
<b>A30</b>	$\varnothing 330$ 0/-0.016	$\varnothing 330$ +0.022/+0.004	$\varnothing 345$	$\varnothing 362.11$	$\varnothing 5.2$	12x M6	4 000 min <sup>-1</sup>
<b>A31</b>	$\varnothing 410$ 0/-0.018	$\varnothing 410$ +0.025/+0.005	$\varnothing 425$	$\varnothing 452.64$	$\varnothing 5.2$	12x M6	3 000 min <sup>-1</sup>
<b>A32</b>	$\varnothing 130$ 0/-0.012	$\varnothing 130$ +0.015/+0.003	$\varnothing 145$	$\varnothing 257.50$	$\varnothing 5.2$	6x M6	6 500 min <sup>-1</sup>
<b>A33</b>	$\varnothing 425$ 0/-0.018	$\varnothing 425$ +0.025/+0.005	$\varnothing 445$	$\varnothing 484.07$	$\varnothing 5.2$	12x M6	3 000 min <sup>-1</sup>
<b>A34</b>	$\varnothing 160$ 0/-0.012	$\varnothing 160$ +0.015/+0.003	$\varnothing 175$	$\varnothing 257.50$	$\varnothing 5.2$	6x M6	6 000 min <sup>-1</sup>
<b>A35</b>	$\varnothing 40$ 0/-0.007	$\varnothing 40$ +0.009/+0.002	$\varnothing 50$	$\varnothing 64.37$	$\varnothing 3.3$	6x M4	26 000 min <sup>-1</sup>
<b>A36</b>	$\varnothing 140$ 0/-0.012	$\varnothing 140$ +0.015/+0.003	$\varnothing 155$	$\varnothing 176.03$	$\varnothing 5.2$	6x M6	8 500 min <sup>-1</sup>
<b>A44</b>	$\varnothing 50$ 0/-0.007	$\varnothing 50$ +0.009/+0.002	/	$\varnothing 64.37$	/	/	18 000 min <sup>-1</sup>